

1. [Appareils de mesure](#)
 2. [Kyoritsu](#)
 3. [Mesureur de terre](#)
-
1. [Appareils de mesure](#)
 2. [Kyoritsu](#)
 3. [Testeur de boucle et de différentiels](#)
-
1. [Appareils de mesure](#)
 2. [Kyoritsu](#)
 3. [Adaptateur](#)
-
1. [Appareils de mesure](#)
 2. [Kyoritsu](#)
 3. [Testeur multifonctions](#)

8212 CCI



LOGICIEL ET ADAPTATEUR KM 6050

Caractéristiques générales

- Les données sauvegardées peuvent être transférées vers un PC via le MODELE 8212-USB

Configuration du système

- OS (Système d'exploitation) Windows® 2000/XP/VISTA(UCT: Pentium III 800MHz ou plus)
- Mémoire 256Mbyte ou plus
- Afficheur Résolution 1024 × 768 points, 65536 couleurs ou plus

- Espace requis sur HDD (disque dur) 100Mbyte ou plus
- NET Framework (2.0 ou plus récent)

Documentation

 [Notice d'utilisation](#)