

1. Appareils de mesure
2. Metrel
3. Mesureur d'isolement

MI3200



TeraOhm 10KV: analyse et diagnostic d'i

Caractéristiques générales

- Test de transformateurs, moteurs, câbles (de haute tension)
- Test de generateurs de haute tension
- Diagnostic (PI-DAR-DD)
- Graphique $R(t)$ (résistance en fonction de tension de test augmentante)
- CAT. IV 600V
- Décharge automatique
- Haute protection contre EM
- Possibilité connexion PC avec logiciel

Accessoires

- Cordons spéciaux pour haute tension
- Coffret

Documentation

 [Catalogue](#) [Fiche technique](#)

