

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Turbotech](#)
3. [Tachymètre](#)

TT8



Tachymètre photo + contact

Caractéristiques générales

- La mesure de rotations de turbines et moteurs avec ou sans contact
- Afficheur LCD à cinq digits
- Gamme de mesure étendue
- Mémoire pour 40 mesures
- Pointeur laser incorporé

Accessoires

- Piles 9V
- Coffret

Documentation

 [Catalogue](#)  [Fiche technique](#)

Manuels

 [Manuel](#)

