

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Fase indicator](#)

8030



DIGITALE DRAAIVELDMETER

Algemene kenmerken

- Fase-indicator ontworpen om de aanwezigheid van open fase te controleren evenals de fasevolgorde via LED en buzzer tegelijkertijd
- Compact, licht en draagbaar

Toebehoren

- 9070 (Draagtas)
- Pinnen voor meetsnoeren Handleiding

Documentatie

 [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)

